

Ausschluss der Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte der Serie Pieps Micro BT-Button, BT-Race und BT-Sensor auf Kursen des DAV Landshut

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

aus aktuellem Anlass (möglicher Elektronik-Defekt: Umschalten vom Sendemodus in den Suchmodus bzw. Markierfunktion spontan nicht mehr möglich) weisen wir darauf hin, dass auf allen Ausbildungs- und Fortbildungskursen des DAV Landshut ab sofort alle Geräte der Typen Pieps Micro BT-Button, BT-Race und BT-Sensor als Teil der persönlichen Lawinen-Notfallausrüstung im lawinengefährdeten Gelände nicht mehr zugelassen sind.

Ausgenommen von diesem Ausschluss sind LVS-Geräte der Micro-Serie nur dann, wenn bei einem Gerät herstellenseits der mögliche Elektronik-Defekt behoben wurde, genauer gesagt, wenn das potenziell defekte Bauteil ersetzt wurde.

Hierfür muss das LVS zum Hersteller eingeschickt und die Reparatur bestätigt werden. Der Hersteller übernimmt die Kosten für die Reparatur und Rücksendung der eingeschickten Geräte an die Besitzer*innen. Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen können sich auf der Homepage des Herstellers an den Kundenservice wenden (https://www.pieps.com/safety-check-mode-failure/?lang=en_uk).

Weitere Informationen zu den technischen Ursachen finden Sie auf der [Homepage des DAV](#) sowie auf der Homepage des Herstellers Pieps.

Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Alpenverein
Sektion Landshut e. V.
Bitter von Schoch Str. 6
84036 Landshut
info@alpenverein-landshut.de
www.alpenverein-landshut.de

Befurt Philipp
Tourenwart und Ausbildungsreferent

Landshut, 01.12.2022